

## OBSAH DOKUMENTACE:

Technická zpráva

Odborný posudek – Posouzení možného přetížení střechy

Výkresová část

D.01	Půdorys střechy – stávající stav	1:75
D.02	Řez A-A' - stávající stav	1:75
D.03	Půdorys střechy – demontáže	
D.04	Půdorys střechy – nový stav	1:75
D.05	Řez A-A' - nový stav	1:75
D.06	Detail 1 – odvodňovací žlab	1:5
D.07	Detail 2 – střešní vtok	1:5
D.08	Detail 3 – napojení na atiku	1:5
D.09	Detail 4 – okraj střechy u schodiště	1:5
D.10	Detail 5 – okraj střechy u vjezdu	1:5
D.11	Nerezová odvodňovací šachta	1:5

ČEZ distribuce – situační výkres

## OBSAH DOKUMENTACE:

Technická zpráva

Odborný posudek – Posouzení možného přetížení střechy

Výkresová část

D.01	Půdorys střechy – stávající stav	1:75
D.02	Řez A-A' - stávající stav	1:75
D.03	Půdorys střechy – demontáže	
D.04	Půdorys střechy – nový stav	1:75
D.05	Řez A-A' - nový stav	1:75
D.06	Detail 1 – odvodňovací žlab	1:5
D.07	Detail 2 – střešní vtok	1:5
D.08	Detail 3 – napojení na atiku	1:5
D.09	Detail 4 – okraj střechy u schodiště	1:5
D.10	Detail 5 – okraj střechy u vjezdu	1:5
D.11	Nerezová odvodňovací šachta	1:5

ČEZ distribuce – situační výkres