




LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 354 12 960/1

1. NEPŘEJE DOJDE ODSRAŽENÍ STAVALÁČIHO UMĚLOHO POUVORU V PLOŠE 1. ORÁRY ATLETICKÉHO OVÁLU (POVCH BUDY) ODEŠLEN OHRÁZNIT V PŘOSTŘEDÍ TLOUŠŤKY Z LAMN.
2. POŤ DOJDE KE KOMPLETNÍMU VYOBORÁNÍ TĚLŠA STAVALÁČIHO ODVOZOVÁČIHO ŽILAU NA VNITŘNÍ OBROBĚ ATLETICKÉHO OVÁLU. ČENŮZ BUDE PŘEDCHÁZEŤ ODĚVÁNÍ JEHO K-ČE DO OKOLNÍ ŽIVNICE PLOCHY OVÁLU

Autori zae:		Erich		Somer	
ZOBEL MANAGEMENT F.A. IČ: 02483955 DIČ: CZ02483955		BEST PROJECT  IČ: 02483955 DIČ: CZ02483955		DPS B x A/L	
FODPÁT		DĀJIN		09/2015	
ČÍSLO ZAKÁZKY		ČÍSLO PŘÍK		Star:	
Revize		00		Uvolňo	
Metřko:		1/250		Číslo výkresu: D.1.1-102	