

OZN	Š.	V.	SCHÉMA	POPIS	1NP	2NP	3NP
4	4080 celý otvor 4080	3270 7100	  <p><u>Dřevěnná prkenná vrata průjezdu</u> - kompletní zrestaurování vrat restaurátorem s licenci - spodní otevíravá část 4080/3270mm více poškozena ( pravděpodobná výměna dožilých částí) provedena nová v replice původních, repasováino uchycení v levé části vrat - uchycení pravého křídla bude upraveno, tak aby nezasahovalo do nového vstupu bytu BS ( točnice posunuta o 20cm, uchycení kovové točnice v horní části vyměněno) - vrchní pevná část konstrukce z trámů a prkenné dvouvrstvé zdobené výplně bude kompletně zrepasována ( repase zahrnuje očištění, vyspravení poškozených částí a nový nátěr dle původního odstínu) - repasováno bude původní kování vrátek, novodobější petlice bude upravena v historickém stylu, tak aby nepřekážela při otevřeném křídle u vstupu do bytu BS -restaurování do plně funkčního stavu</p> 	1ks			